

# Выбор стружколомов Sumitomo

В зависимости от типа стружколома и применения


Выбор пластины

Негативные пластины  
Стружколом сложной формы


тип GE  
(Пример)




## 1 Основные стружколомы для стали




## 2 Дополнительные стружколомы для финишной обработки




## 3 Пластина Wiper (Высокая производительность)



## 4 Тяжелая обработка



## 5 Нержавеющая сталь, жаропрочные сплавы



## 6 Чугун

